

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-4632-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Módulo 1: Sustitución de piso de cemento a piso cerámico



Foto 2: Módulo 1: Mantenimiento a estructura de puertas



Foto 3: Módulo 1: Sustitución de focos y tomacorrientes



Foto 4: Módulo 1: Reparación del cableado eléctrico



Foto 5: Módulo 2, 3 y 4: Sustitución de piso de cemento líquido a piso cerámico



Foto 6: Módulo 2,3 y 4: Mantenimiento a estructura de puertas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chamac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-4632-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: Muro Perimetral, Sustitución de puerta



Foto 8: Muro Perimetral, Sustitución de portón



Foto 9: Muro Perimetral, Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la EODP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---