

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel uspatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Chaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5137-43	FECHA:	10/03/2015



Foto 1: Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada




Foto 2: Módulo 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Módulo 1: Suministro e instalación de ventanas de metal



Foto 4: Módulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico




Foto 5: Módulo 1: Reparación de muro (pared) de aula



Foto 6: Módulo 2: Sustitución de Inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

