

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Ciénaga
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5252-41	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Módulo 1: Suministro e instalación de azulejo



Foto 2: Módulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico



Foto 3: Módulo 2: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico



Foto 4: Módulo 2: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico



Foto 5: Módulo 3: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Emilio H2

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

