

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Tesoro Nueve de Marzo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Tesoro Nueve de Marzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5753-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



MODULO 1: Fabricacion y sustitucion de puerta de metal



MODULO 1: Sustitucion de vidrios




MURO PERIMETRA 1: Fabricacion y colocion de puerton entrada principal



MURO PERIMETRAL 1: Fabricacion y colocacion de porton salida



Cocina 1: Sustitucion de pisos a ceramico



cocina 1: Fabricacion e instalacion de puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Tesoro Nueve de Marzo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Tesoro Nueve de Marzo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5753-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Cocina 1: Sustitucion de pilas plastico de dos lavadera

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público