

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Los Chivitos Aldea El Pinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-5861-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Módulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico



Foto 2: Módulo 1: Sustitución de focos e interruptores



Foto 3: Módulo 2: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico



Foto 4: Módulo 2: Repacación de cableado eléctrico



Foto 5: Módulo 3: Sustitución de piso de torta de concreto a piso cerámico




Foto 6: Módulo 3: Sustitución de flipones y tomacorrientes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

marthany Isabel coc noriega

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Rurico

