

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	San Miguel Uspantán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón La Lagunita Chipaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-15-6014-41	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: módulo 1: Sustitución de piso de torta de cemento por piso cerámico



Foto 2: módulo 1: Sustitución de piso de torta de cemento por piso cerámico



Foto 3: módulo 2: Suministro e instalación de balcón de metal en ventana



Foto 4: módulo 2: Suministro e instalación de balcón de metal en ventana



Foto 5: módulo 2: Reparación de pared



Foto 6: módulo 2: Reparación de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

S. ch. ch.

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

