



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chucanac, Aldea Salinas Magdalena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0006-42	FECHA:	07 de marzo de 2025



Foto 7: MODULO 1 Sustitución de Lámparas 2x20




Foto 8: MODULO 1 Sustitución de Apagador y Tomacorrientes Dobles



Foto 9: MODULO 1 Sustitución de Ducto Eléctrico



Foto 10: MODULO 1 Reparación de Cableado Eléctrico



Foto 11: MODULO 1 Sustitución de Tablero de Flipon




Foto 12: MODULO 1 Fabricacion e instalacion de balcon de metal en ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

1 de 3

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chucanac, Aldea Salinas Magdalena.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0006-42	FECHA:	07 de marzo de 2025



Foto 1: MODULO 1 Sustitución de Lámina, por Lámina troquelada



Foto 2: MODULO 1 Mantenimiento a estructura de Puerta




Foto 3: MODULO 1 Sustitución de Estructura de metal de Ventana por PVC



Foto 4: MODULO 1 Sustitución de Vidrios




Foto 5: MODULO 1 Sustitución de Canal PVC



Foto 6: MODULO 1 Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y selló del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chucanac, Aldea Salinas Magdalena
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0006-42	FECHA:	07 de marzo de 2025



Foto 13: MODULO 1 Sustitución de chapa



Foto 14: PATIO Reparación de Plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

