

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chucanac, Aldea Salinas Magdalena.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0012-43	FECHA:	07 de marzo de 2025



Foto 1: Mantenimiento a Estructura de Puerta de Sanitario MÓDULO 1



Foto 2: Sustitución de Chapa MÓDULO 2



Foto 3: Mantenimiento a Estructura de Puerta MÓDULO 2




Foto 4: Suministro e instalacion de Balcones de Metal MÓDULO 2




Foto 5: Reparación de Piso de Granito por piso granito MÓDULO 2



Foto 6: Sustitución de Lámparas de 2x20 MÓDULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.M. Chucanac	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Caserio Chucanac, Aldea Salinas Magdalena
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chucanac, Aldea Salinas Magdalena.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0012-43	FECHA:	07 de marzo de 2025



Foto 7: Sustitución de Focos ahorradores MÓDULO 2




Foto 8: Sustitución de Plafoneras MÓDULO 2



Foto 9: Instalación Unidades de Luz MÓDULO 2




Foto 10: Sustitución de Accesorios para Tinaco. MÓDULO 2





Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores MÓDULO 2



Foto 12: Reparación de muro perimetral de block con tubo HG y malla Galvanizada, soleras intermedias y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.M. CHUCANAC 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chucanac, Aldea Salinas Magdalena.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0012-43	FECHA:	07 de marzo de 2025



Foto 13: Sustitución de Porton de Metal de tubo HG y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--