

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Choa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0019-43	FECHA:	10 de Marzo de 2,025




Foto 1: Módulo 1: Sustitución de Lámina y Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 2: Módulo 1: Sustitución de estructura.



Foto 3: Sustitución de pila de concreto.



Foto 4: Patio: Sustitución de torta de cemento.




Foto 5: Cocina: Repello de pared.



Foto 6: Pintura general: Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---