



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0037-43	FECHA:	06-03-2025



Foto 1 : Módulo 1: Sustitución de lámina y mantenimiento de soporte de metal.




Foto 2: Módulo 1: Reparación del sistema eléctrico.



Foto 3: Módulo 1: Fabricación e instalación de ventanas de metal.



Foto 4: Módulo 1: Pintura general de paredes exterior e interior.



Foto 5: Módulo 1: Reparación de piso de concreto.




Foto 6: Módulo 1: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado, etc)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL MATAZANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0037-43	FECHA:	06-03-2025



Foto 7: Módulo 2: Sustitución de inodoros.



Foto 8: Módulo 2: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 9: Módulo 2: Sustitución de lavamanos.




Foto 10: Módulo 3: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

