



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                                             |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Quiché                      | MUNICIPIO:                     | Sacapulas                                                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Pie Del Aguila, Aldea Río Blanco, Sacapulas, Quiché |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-16-0059-41               | FECHA:                         | 25 de marzo de 2025                                         |




Foto1: Módulo 1. Sustitución de laminas.




Foto 2: Módulo 1 sustitución de lámina.



Foto 3: Módulo 2 Parte 1 reparación de patio.




Foto 4: Módulo 2 Reparación de patio.



Foto 5: Módulo 3 sustitución de chapa.



Foto 6: Módulo 4 Mantenimiento de banos y reparación de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delfina Sol Vino

Firma y sello del Presidente de la OPF



María Acuña Felipe

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

