

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío chiorno, Sacapulas, El Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0063-41	FECHA:	29 de febrero de 2025



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, aplicación de pintura)



Foto2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 6: Reinstalación de sistema electrico existente

Observación:

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

