

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUESTA DEL AGUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0068-41	FECHA:	10/03/2025



FOTO 1: MODULO 1: Reparación de plancha de concreto de patio.



FOTO 2: MODULO 1: Reparación de banqueta de concreto.



FOTO 3: MODULO 1: Pintura general.



FOTO 4: MODULO 1: Sustitución de llave de chorro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

