



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexa ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PASANEP
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0074-41	FECHA:	21/04/2025



Foto1: PATIO Reparación de planchas de concreto de patio.




Foto 1: MODULO 1 Sustitución de laminas por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: MODULO 1 Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: MODULO 1 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

