

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paguayil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0081-42	FECHA:	07/03/2025



Foto 1: Módulo 1. Aplicación de pintura en muros internos y externos



Foto 2: Módulo 1. Instalación de lámina por lámina troquelada calibre 26



Foto 3: Modulo 2. Aplicación de pintura en muros interiores y exteriores



foto 4: Módulo 2. Instalación de lamina troquelada calibre 36




Foto 5: Módulo 2. Instalación de piso de granito en corredor




Foto 6: Módulo 2. Instalación de piso de granito en un aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paguayil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0081-42	FECHA:	07/03/2025