

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chutinimit
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0087-43	FECHA:	25/03/2025



Foto 1: Módulo 1. Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 2: Módulo 1. Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 3: Módulo 1. Impermeabilización de losa



Foto 4: Módulo 2. Sustitución de canal de metal




Foto 5: Módulo 2. Sustitución de elementos de fijación (tornillos)



Foto 6: Módulo 2. Sustitución de parales de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chutinimit
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0087-43	FECHA:	25/03/2025




Foto 13: Módulo 3. Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 14: Módulo 3. Sustitución de canal de metal



Foto 15: Módulo 3. Sustitución de lavamanos



Foto 16: Módulo 3. Sustitución de focos ahorradores





Foto 17: Módulo 3. Sustitución de plafoneras



Foto 18: Módulo 3. Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chutinimit
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0087-43	FECHA:	25/03/2025




Foto 7: Módulo 2. Mantenimiento a estructura de puerta




Foto 8: Módulo 2. Mantenimiento de estructura de metal de balcones



Foto 9: Módulo 2. Sustitución de focos ahorradores



Foto 10: Módulo 2. Sustitución de plafoneras





Foto 11: Módulo 2. Reparación de cableado eléctrico



Foto 12: Módulo 2. Sustitución de lámina por lámina troquelada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chutinimit
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0087-43	FECHA:	25/03/2025



Foto 19: PATIO. Reparación de torta de concreto




Foto 20: Módulo 5. Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 21: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 22: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 23: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 24: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---