

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Sauzales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0089-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto 1 Modulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada calibre 26, sustitución de estructura de soporte de metal.



Foto 2 Modulo 1: mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura).



Foto 3 Modulo 1: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 4 Modulo 1: Suministro e instalación de puertas de metal en baños.




Foto 5 Modulo 1: Instalación de piso cerámico



Foto 6 Modulo 1 Instalación de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Sauzales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0089-43	FECHA:	10 de marzo de 2025





Foto 7 Modulo 1: Pintura en muros exteriores e interiores





Foto 8 Modulo 1: Pintura de muros exteriores e interiores.



Foto 9 Modulo 2: Reparación de planchas de patio.



Foto



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--