

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Uno, Caserio Camanchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0102-43	FECHA:	10/03/2025



MODULO 1 sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26




MODULO 1 sustitucion de estructura de madera por estructura de metal



MODULO 1 aplicacion de pintura en muros exteriores e interiores



MODULO 1 instalacion de canales y bajadas de agua pluvial



MODULO 1 Sustitución de depósito de agua 1100 lts.



MODULO 1 Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos	
---	---	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PRÉVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector uno, Caserio Camanchaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0102-43	FECHA:	10/03/2025



Modulo 1. Foto 7: Fabricación e instalación de puerta de metal



Modulo 1. Foto 8: Sustitución de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Diego Lux Lux

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

