

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. E. E.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RIO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0110-43	FECHA:	3/07/2025




Foto 1. Módulo 1: Sustitucion de lamina y estructura metalica.



Foto 2 . Módulo 1 Colocación de balcones



Foto 3. Módulo 1 Sustitucion de piso de cemento, por piso de granito




Foto 4 .Módulo 1 Pintura de paredes interiores y exteriores




Foto 5. Patio. Sustitución de planchas de concreto de patio



Foto 6. Módulo 1 Pintura de paredes interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

