



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOD Párvulos Ofelia Paz Roblez Vda. de Marroquín.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Sebastián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0635-42	FECHA:	8/03/2025



MÓDULO 2: Foto No. 7 Sustitución de sanitarios.



MÓDULO 2: Foto No. 8 Sustitución de deposito de agua.



MÓDULO 3: Foto No. 9 Mantenimiento a estructura de puertas



MÓDULO 3: Foto No. 10 Sustitución de piso.



MÓDULO 3: Foto No. 11 Instalación de Balcones.



PINTURA GENERAL. Foto No. 12 Pintura en muros interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOD Párvulos Ofelia Paz Roblez Vda. de Marroquín.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Sebastián
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0635-42	FECHA:	8/03/2025



MODULO 1: Foto No. 1 Aplicación de Pintura interna y externa en Portón.



MODULO 1: Foto No. 2 Aplicación de Pintura en Puertas.



MODULO 1: Foto No. 3 Sustitución de Vidrios.



MODULO 2: Foto No. 4 Sustitución de lamina troquelada y fijación de tornillos, desinstalación de lamina existentes.



MODULO 2: Foto No. 5 Mantenimiento a estructura de Puerta



MODULO 2: Foto No. 6 Mantenimiento a estructura de puertas de sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente del Comité



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

