



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM ALDEA RANCHO DE TEJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO DE TEJA, SACAPULAS, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0641-41	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Módulo 1. Sustrucción de mingitorio de concreto por mingitorio de loza (incluye demolición)



Foto 2: Módulo 2. Suministro e instalación de barandas de metal



Foto 3: Módulos 3. Suministro e instalación de puerta de metal tipo reja




Foto 4: Reparación de porton y reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 5: Patio: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 6: Pintura general: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

