

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SACAPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. OFELIA PAZ ROBLES VDA. DE MARROQUIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SAN SEBASTIAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0652-43	FECHA:	24/03/2024



MODULO 1 sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



MODULO 1 sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



MODULO 1 sustitucion de estructura de madera por metal



MODULO 1 sustitucion de estructura de madera por metal




MODULO 2 sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26



MODULO 2 sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---