



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | Sacapulas         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Chuvillil |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-16-0659-43               | FECHA:                         | 2/04/2025         |



Foto1: PINTURA GENERAL. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: PINTURA GENERAL. Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: MÓDULO 1. Mantenimiento de puertas de metal. Sustitución de Chapas.




Foto 4: MÓDULO 1. Suministro e instalación de balcones de metal.



Foto 5: BAÑOS. Sustitución de tubería Línea principal.



Foto 6: ÁREA EXTERIOR. Reparación de rejilla de cuneta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente del Comité OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐





|                             |                             |                                |                   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUICHÉ                      | MUNICIPIO:                     | Sacapulas         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Chuvillil |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 14-16-0659-43               | FECHA:                         | 2/04/2025         |



Foto 7: ÁREA EXTERIOR. Sustitución de pila por pila fabricada in situ



Foto 8: MÓDULO 4. Sustitución de canales de metal por PVC



Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Directiva de la Escuela Oficial Rural Mixta

Firma y Sello Director Centro Educativo Público