

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Xecataloj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xecataloj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0923-43	FECHA:	07 de marzo de 2025



Foto1: Módulo 1: Sustitución de lámina por lamina troquelada



Foto 2: Módulo 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3: Módulo 1: Mantenimiento a estructura metálica de ventana



Foto 4: Módulo 1: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 5: Módulo 2: Sustitución de Sanitarios




Foto 6: Módulo 2: Sustitución de Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Apolonia Lancerio Castro

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Xecataloj	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Xecataloj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-0923-43	FECHA:	07 de marzo de 2025



Foto 7: Módulo 1: Sustitución de Estructura de soporte de metal



Foto 8: Módulo 1: Sustitución de Focos



Foto 9: Módulo 1: Sustitución de ducto eléctrico



Foto 10: Sustitución de Inodoro



Foto 11: Módulo 2: Sustitución de Mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Apolonia Lancerio Castro

Firma y sello del Presidente de la OPF



Italia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

