

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Primer Centro Pasaul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-16-1108-43	FECHA:	4/03/2025




Foto 1: Módulo 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada.




Foto 2: Módulo 1. Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Módulo 1. Suministro e instalación de balcones.



Foto 4: Módulo 1 Reparación de cableado eléctrico.




Foto 5: Módulo 2. Sustitución de láminas por láminas troqueladas.




Foto6: Pintura General. Aplicación de pintura en muros externos e internos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la CPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público