



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, Caserio Chuchun	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Chuchun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 16 4220 42	FECHA:	04-abril de 2025



Foto1: .Sustrucción del porton principal de metal y estructura de techo



foto 2. reparacion de rampa de concreto entrada principal




Foto 3: Instalacion de tubería de agua de pozo, sustrucción colocacion de pila concreto, y reparacion torta de concreto



Foto 4: Baños: sustrucción de inodoro , sustrucción de accesorios de inodoros




Foto 5: Modulo 1: Sustrucción de piso torta de concreto por piso granito



Foto 6: desinstalacion y sustrucción de canal Pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

A. E. L.

Firma y sello del Presidente del EORM



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Sacapulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODPA anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chuchún
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14 16 4220 42	FECHA:	4/4/2025



Foto 7: area de pozo. Desinstalacion e instalacion de bomba, mantenimiento



Foto 8: pintura en muro interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia (CPF) EORM

Firma y Sello Director Centro Educativo Público