

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ENTRADA PRINCIPAL, SAN BARTOLOMÉ JOCOTENANGO, QUICHÉ.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-17-0022-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 2: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio.




Foto 4:




Foto 5




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

