

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL AGUACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0015-43	FECHA:	10/03/2025



Foto 1, Modulo 1: Sustrucción de lamina, por lámina troquelada Aluzinc calibre 26



Foto 2, Modulo 1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 3, Modulo 1: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 4, Modulo 1: Mantenimiento de estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5, Modulo 1: Pintura General: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPI	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---