

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIOR

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL BARRANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-18-0021-42	FECHA:	10/03/2025



Foto 1, Modulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico




Foto 2, Modulo 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico




Foto 3, Muro perimetral: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 4, Muro perimetral: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ELVA ASUGENA

Firma y sello del Presidente de EODP





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

