



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MIRADOR, CANILLÁ, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0027-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Modulo I Fabricación e instalación de portón de Metal de ingreso




Foto1: Modulo I Reparación de tubo HG y malla Galvanizada



Foto 3: MODULO II Sustitución de torta de concreto por piso ceramico



Foto 4: MODULO II Suministro e instalación de azulejo a la plancha



Foto 5: MODULO III Sustitución de inversor, controlador y batería GEL



Foto 6: Pintura de muro exterior e interior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OEB



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

