



Ministerio de Educación
GUATEMALA

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAJQUIM LA MONTAÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0034-41	FECHA:	10/03/2025



Foto 1: MODULO I SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALCONES



Foto 2: MODULO I MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE PUERTAS



Foto 3: MODULO I SUSTITUCIÓN DE CHAPAS



Foto 4: MODULO I SUSTITUCIÓN DE CANAL PVC



Foto 5: MODULO II SUSTITUCIÓN DE CANAL DE PVC



Foto 6: MODULO II MANTENIMIENTO A PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAJQUIM LA MONTAÑA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0034-41	FECHA:	10/03/2025



Foto 7: MODULO II MANTENIMIENTO A BALCONES



Foto 8: MODULO III SUSTITUCIÓN DE INODOROS



Foto 9: PINTURA GENERAL



Foto 10: MANTENIMIENTO A PORTON GENERAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

