

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1A AV 5-31 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0698-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: Módulo 1. Sustitución de estructura de metal de ventana por PVC y fabricación e instalación de balcon de hierro en ventanal.



Foto 2: Módulo 1. Mantenimiento de estructura de puerta de metal (lijado, cepillado y aplicación de pintura).





Foto 3: Módulo 2. Sustitución de estructura de metal de ventana por PVC y fabricación e instalación de balcon de hierro en ventanal.



Foto 4: Módulo 3. Sustitución de piso de cemento líquido por piso de cerámica.

Observación:

Observación:

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---