



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Canillá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Montaña Vega del Muerto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-18-0699-43	FECHA:	4/03/2025



Modulo 1: Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina torquelada aluzinc calibre 26



Modulo 1: Foto 2: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Modulo 2: Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina torquelada aluzinc calibre 26



Modulo 2: Foto 4: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Modulo 2: Foto 5: Sustitución de chapas



Pintura General, foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

