

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CANILLÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	DIAGONAL 1, 5-60 ZONA 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	14-18-0883-42	FECHA:	10/3/2025



Foto1: MÓDULO 1:Sustrucción de piso de cemento líquido



Foto 2: MÓDULO 2: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 3: MÓDULO 2: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 4: MÓDULO 4: Reparación de piso de tabla roca



Foto 5: MÓDULO 4: Instalación de piso cerámico enlaminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la CEF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público