Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [x] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CUMBRE DE EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0022-43	FECHA:	27/02/2025

Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 módulo 1

Foto 2: Sustitución de puerta en módulo 1

Foto 3: Suministro e instalación de balcón de hierro en ventanas

Foto 4: Reparación de piso de concreto en cocina y sustitución de estufa rural

Foto 5: Reparación de malla galvanizada y tuvo HG

Foto 6: Sustitución e instalación de porton de metal de ingreso

Observación:

María Roselia Rodríguez López
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERÍO CUMBRE DE EL ROSARIO CHICAMÁN, QUICHÉ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO CUMBRE DE EL ROSARIO DIRECCION Mpio. Chicamán Depto. Quiché