

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESQUIPULAS PAJUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0028-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2025



FOTO 1: Sustitución de láminas, por láminas troqueladas alucinc calibre 26



Foto 2: Pintura en muros interiores exteriores



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 5: sustitución de estructuras de metal de ventana mas vidrio



Foto 6: sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESQUIPULAS PAJUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0028-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2025



Foto 7: reparación de lámpara



Foto 8: sustitución de cableado eléctrico



Foto 9: sustitución de interruptores dobles




Foto 10: sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 11: sustitución de interruptores



Foto 12: reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar número de hojas.

[Firma]



[Firma]

