

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada -INED-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Pedro Belejú, Chicamán Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0055-46	FECHA:	05 de marzo de 2025



Foto1: Suministro e instalación de balcon de hierro en ventana.



Foto 2: Sustitución de vidrios y Suministro e instalación de balcon de hierro en ventana.



Foto 3: Mantenimiento de puerta (Aplicación de pintura)



Foto 4: Mantenimiento de puerta (Aplicación de pintura)



Foto 5: Sustitución de lámparas y sustitución de plafoneras.



Foto 6: Sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]
Firma y Sello Director



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada -INED-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio San Pedro Belejü, Chicamán Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0055-46	FECHA:	05 de marzo de 2025




Foto 7: Pintura en muros exteriores



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Directo
---	---