



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AV. 1-62 ZONA 1, CHICAMÁN, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0725-43	FECHA:	7/03/2025



Foto 1: MODULO 1. Sustitución de ventanas de aluminio, por PVC



Foto 2: MODULO 2 Reparación de piso de torta de concreto



Foto 3: MODULO 2 Sustitución de piso de torta de concreto, por piso cerámico en aulas



Foto 4: MODULO 2 Sustitución de piso de torta de concreto, por piso antideslizante en baños.




Foto 5: MODULO 2 Suministros y colocación de azulejo en pila



Foto 6: MODULO 2 Suministros y colocación de azulejo en lavamanos de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4A. AV. 1-62 ZONA 1, CHICAMÁN, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0725-43	FECHA:	7/03/2025



Foto 7: MODULO 2 Sustitución de inodoro

Foto 2:


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si se agregan se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y Sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---