

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CALÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0744-43	FECHA:	27/02/2025



Foto1: Mantenimiento a estructura de soporte de metal y sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 módulo 1



Foto 2: Mantenimiento a marcos de aluminio mill finish en módulo 1



Foto 3: Sellado de grietas y fisuras en muros en módulo 1



Foto 4: Reparación de cuneta de concreto en módulo 1



Foto 5: Colocación de ventana, puerta y piso cerámico en cocina y sustitución de estufa rural completa.




Foto 6: sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---