

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tiritibol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0747-43	FECHA:	10 de marzo de 2025



Foto1: Módulo 1 . Sustitución de lámina por lámina troquelada y pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 2: Módulo 1. Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Módulo 2. Sustitución de lámina, por lámina troquelada, Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal y Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 4: Módulo 3. Sustitución de puerta de metal



Foto 5: Módulo 3. Suministro e instalación de ventana-balcon de metal de enfrente y pintura en muros exteriores.




Foto 6: Módulo 3. Suministro e instalación de ventana-balcon de metal de atrás y pintura en muros exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tintibol
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-0747-43	FECHA:	10 de marzo de 2025.



Foto 7: Módulo 4. Pintura en muros exteriores.



Foto 8: Módulo 4. Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado, y aplicado de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

