

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUENTE SECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUENTE SECO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-1115-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2025



FOTO 1. MODULO 1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada.



FOTO 2. MODULO 1: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.



FOTO 3. MODULO 1: Sustitucion de de puerta.



FOTO 4. MODULO 1: Sustitucion de chapa.




FOTO 5. MODULO 1: Mantenimiento a estructura de puerta.



FOTO 6. MODULO 1: Sustitucion de piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA PUENTE SECO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PUENTE SECO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-1115-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2025




FOTO 7. MODULO 1: Sustitucion de accesorio inodoro y sustitucion de deposito de agua.




FOTO 8. MODULO 1: Sustitucion de estufa rural (completa).



FOTO 9. MODULO 1: Sustitucion de piso de torta de concreto




FOTO 10. MODULO 1: Sustitucion de piso de torta de concreto

MODULO 1:

MODULO 1:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OFE	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	---