



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Aldea Cumbre de las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cumbre de las Flores, Chicamán, Quiché
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-1169-42	FECHA:	10/02/2025



Foto 1: MODULO 1: Sustitución de vidrios.



Foto 2: MODULO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: MODULO 2, BAÑO: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 4: MODULO 2, BAÑO: Reparación de puertas en servicios sanitarios.



Foto 5: PATIO: Reparación de entortado de patio.



Foto 6: MODULO 1, AULA: Aplicación de pintura a paredes de el aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público