

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	Chicamán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-3358-43	FECHA:	27 de febrero de 2025




Foto1: Reparacion de piso desnivelado



Foto 2: piso agrietado



Foto 3: piso con desnivel y agrietado



Foto 4: piso del corredor en mal estado



Foto 5: piso de los sanitarios No. 1



Foto 6: piso No. 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--