



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUA ZARCA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-4938-43	FECHA:	10 DE MARZO DE 2025



Foto 1: MÓDULO 1. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA Y MANTENIMIENTO A ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE METAL.




Foto 2: MÓDULO 1. SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



Foto 3: MÓDULO 1. REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO.



Foto 4: MÓDULO 1. PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA TROQUELADA EN SERVICIO SANITARIO.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Josefa

Firma y sello del Presidente de la OPF



Amador

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

