

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA, CHICAMÁN, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-5148-43	FECHA:	7/03/2025



Foto 1: Módulo 1 Sustitución de canales PVC



Foto 2: Módulo 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Módulo 1 Pintura de muro exterior e interior



Foto 4: Módulo 1. Mantenimiento de puertas de metal



Foto 5: Módulo 1. Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 6: Módulo 1. Sellado de grietas y fisuras de pared de block

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA ESPERANZA, CHICAMÁN, QUICHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-5148-43	FECHA:	27/03/2025



Foto7: Módulo 2 Repello de muro



Foto8: Sustitución de puertas de metal



Foto 9: Módulo 3 Sustitución de puertas de metal para baños.



Foto 10: Módulo 4. Suministro e instalacion de balcones



Foto 11: Módulo 4. Sustitución de estufas rural (completo) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 12: Módulo 4. Mantenimiento de estructura de puerta (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

