

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CAÑERÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-5877-43	FECHA:	10/03/2025



Foto1: MODULO 1 Suministro e instalación de balcones de hierro en ventanas.



Foto 2: MODULO 1. Sustitucion de Puerta de metal



Foto 3: MODULO 1 Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 1: MODULO 2 . Sustitución de puerta de metal



Foto 2: MODULO 2 Sustitucion de inodoro



Foto 3: MODULO 2 Sustitución de lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	CHICAMAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA CAÑERÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-19-5877-43	FECHA:	10/03/2025



Foto4: MODULO 2 Repello , cernido de paredes e instalacion de azulejo



Foto 5: MODULO 2 Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico



FOTO 6: MODULO 2 Sustitución de deposito de agua 1,110LT



FOTO 7: MODULO 2. Pintura en interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	---