

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL RECUERDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0005-43	FECHA:	21/04/2025



Foto 1 SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: sustitucion de puertas de matal



Foto 3: pintura en exteriores e interiores a 2 manos



Foto 4: sustitucion de soporte de metal



Foto 5: sustitucion de puertas de matal



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Antes Mero C...

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

