

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUICHE	MUNICIPIO:	IXCAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FELIPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0011-42	FECHA:	02/10/2025



Foto 1: VISTA GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO CON MURO PERIMETRAL



Foto 2: SUMINISTRO DE MAYA PARA MURO PERIMETRAL.



Foto 3: SUMINISTRO DE BLOK PARA PAREDES DE MURO PERIMETRAL.



Foto 4: SUMINISTRO DE PORTON DE METAL PARA CENTRO EDUCATIVO.



Foto 5: VISTA LATERAL DEL MURO PERIMETRAL.



Foto 6: VISTA DE LOS TUBOS GALVANIZADOS QUEBRADOS Y MAYA EN MALAS CONDICIONES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

