



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quiché Norte	MUNICIPIO:	Ixcán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Machaquila II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0016-42	FECHA:	10/09/2025



Foto1: Visita general del pozo artesanal



Foto 2: Intervenir por pozo mecanico



Foto 3: lado frontal sustitucion de pozo artesanal a pozo mecanica



Foto 4: sustitucion de tubos en mal estado por suministro de tubería pvc



Foto 5: Mejorar la profundidad del agua para que no se seque en verano



Foto 6: mejoramiento de material para reducir espacio, y calidad de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se cancela el número de hojas.

Marcos Coy AC

Firma y sello del Presidente de la OPR



Marcos Quip Cajbón

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

