



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	QUICHÉ	MUNICIPIO:	IXCÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NUEVA CHINATZEJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	14-20-0017-42	FECHA:	5/11/2025



Foto1: LÁMINAS CON OXIDOS, DETERIORADAS, EN INVIERNO SE FILTRA LA LLUVIA POR ANTIGÜEDAD DE LAS LÁMINAS.



Foto 2: ESTRUCTURA DE MADERA PARA TECHO CON RIESGO DE CAERSE.



Foto 3: PUERTA DE MADERA EN MAL ESTADO



Foto4: VENTANA DE MADERA EN MAL ESTADO.



Foto 5: MURO DE CONTENCION CON NECESIDAD DE INTERVENCIÓN.




Foto 6: Vista general del previo de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

